

ДЕКОДЕР DMX-24CH-5A



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Декодер DMX-24CH-5A принимает DMX-сигнал от контроллера или пульта и управляет светодиодной RGB-лентой или другими светодиодными источниками света с напряжением питания 12 / 24 В, поддерживающими управление ШИМ (PVM).
- 1.2. Управляется по стандартному цифровому протоколу DMX512 (1990).
- 1.3. 24 канала позволяют управлять 24 одноцветными или 8 RGB-устройствами.
- 1.4. Адреса DMX-каналов устанавливаются при помощи DIP-переключателей.
- 1.5. Встроенные программы для тестирования подключенных устройств (режим FUN).
- 1.6. Прочный металлический корпус.
- 1.7. Два типа разъемов для подключения DMX-шины — XLR и RJ45.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания	DC 12-24 В
Максимальная суммарная выходная мощность	1440 Вт (12 В), 2880 Вт (24 В)
Максимальный выходной ток каждого канала	5 А
Количество каналов	24 канала
Схема подключения нагрузки	Общий анод
Входной сигнал управления	DMX512 (1990)
Макс. ток потребления декодера	100 мА
Класс пылевлагозащиты	IP20
Температура окружающей среды	-20... +50 °C
Размеры корпуса без учета крепления	290×150×45 мм


3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током, перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките декодер из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Закрепите декодер в месте установки.



Выключатель питания Индикаторы Установка адреса и режима Вход DMX Выход DMX Вход DMX Выход DMX
питания состояния (DIP переключатель) (разъем XLR) (разъем XLR) (разъем RJ45) (разъем RJ45)

Рис. 1. Расположение и назначение органов подключения и управления на передней панели.




Рис. 2. Схема подключения источника питания и светодиодной ленты RGB.

- 3.3. Подключите светоизодную ленту или другой светоизодный источник света к выходу декодера согласно приведенной схеме (Рис.2), соблюдая полярность и порядок подключения проводов RGB.
- 3.4. Подключите ко входу декодера [DMX512 IN] провода от выхода DMX-контроллера, согласно таблице. Соблюдайте полярность.

	DATA+	DATA-	GND	Не используются
Контакты разъема XLR	3	2	1	-
Контакты разъема RJ45	1	2	7,8	3,4,5,6

- 3.5. Убедитесь, что выходное напряжение используемого источника питания соответствует напряжению питания декодера и ленты.
- 3.6. Подключите выход источника питания к входу питания декодера и к ленте согласно схеме Рис.2.
- 3.7. Общий плюсовый провод ленты подключается непосредственно к плюсовому проводу источнику питания. К входу COM декодера подключается минусовой провод питания.
- 3.8. Проверьте надежность всех подключений, убедитесь, что схема собрана правильно и провода нигде не замыкаются. Короткое замыкание на выходе канала может привести к его отказу.
- 3.9. Установите DMX-адрес декодера при помощи DIP-переключателей. Адрес CH1 равен сумме чисел, соответствующих включенными переключателям 1-9. Каждый следующий канал имеет адрес на 1 больше. Ниже приведены примеры установки адресов.




Рис.3. Примеры установки адресов 37 и 328.

- 3.10. Соедините вход источника питания с электросетью.
- 3.11. Включите питание и проверьте работу оборудования.
- 3.12. Для проверки работоспособности и правильности подключения нагрузки в декодере предусмотрен режим встроенных функций. Для включения режима переведите DIP-переключатель 10 [FUN] в положение ON [вниз].

Примечание. 1. Сигнал DMX может приниматься декодером только в том случае, если переключатель 10 [FUN] выключен (положение OFF).

2. После изменения положений DIP-переключателей выключите и вновь включите декодер, чтобы изменения вступили в силу.

В режиме тестирования DIP-переключателями 1–7 можно включать 7 статических цветов.

Переключатель 8 включает последовательное переключение семи цветов.

Переключатель 9 включает плавное изменение семи цветов.

В режимах 8 и 9 переключателями 1–7 можно изменять скорость выполнения динамических программ.

Если включено несколько переключателей одновременно, будет активен переключатель с большим номером.

Примечание. В связи с периодическим обновлением версий прошивок, работа контроллера может незначительно отличаться от описанной. Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте arligh.ru.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

- ↗ эксплуатация только внутри помещений;
- ↗ температура окружающего воздуха -20 до +50 °C;
- ↗ относительная влажность воздуха не более 90% при 20 °C, без конденсации влаги;
- ↗ отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).

4.2. Соблюдайте полярность при подключении оборудования.

4.3. Устанавливайте оборудование в хорошо проветриваемом месте. Не устанавливайте устройство в закрытые места, например, книжную полку или подобные.

4.4. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в непосредственной близости к блокам питания.

4.5. Температура устройства во время работы не должна превышать +60 °C. При более высокой температуре используйте принудительную вентиляцию или уменьшите мощность подключенной нагрузки.

4.6. При выборе места установки оборудования предусмотрите возможность его обслуживания. Не устанавливайте устройства в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен.

4.7. Для питания декодера используйте источник питания с выпрямленным стабилизированным выходным напряжением. Убедитесь, что напряжение и мощность блока питания соответствуют подключаемой ленте.

4.8. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют. Отказ декодера, вызванный замыканием выходных проводов, не рассматривается как гарантийный случай.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.

5.3. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и установке и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.

5.4. Перед монтажом убедитесь, что всё оборудование обесточено.

5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, не пытайтесь устранить причину самостоятельно. Обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.

6.2. Гарантийный срок изделия — 12 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантый срок исчисляется с даты изготовления изделия.

6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.

6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.

6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.

6.6. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия и встроенное программное обеспечение (прошивку), не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.

6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.

7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °C и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

8.1. Декодер — 1 шт.

8.2. Коннектор — 2 шт.

8.3. Паспорт и краткая инструкция по эксплуатации — 1 шт.

8.4. Упаковка — 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. По истечении срока службы [эксплуатации] изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.

10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.

10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

11.1. Изготовлено в КНР.

11.2. Изготовитель: «Санрайз Холдингз [ГК] Лтд» (Sunrise Holdings [HK] Ltd).

Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.

11.3. Импортер: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.

11.4. Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.

12. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____ МП

Потребитель: _____



Более подробная информация представлена на сайте arlight.ru



Дополнение к артикулу в скобках, например, [1], [2], [B] означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.

