

Набор SPX4



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор SPX4 предназначен для крепления светильников на горизонтальную поверхность с помощью регулируемых тросовых подвесов длиной 1000 мм.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



4 шт.
Шуруп
4×30 мм



8 шт.
Винт
М3×8,5 мм



4 шт.
Фиксатор



4 шт.
Дюбель
пластиковый
Ø5×30 мм



4 шт.
Трос
1000 мм



4 шт.
Держатель подвеса
с цанговым зажимом

ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ

1. Просверлите 4 отверстия в месте подвеса панели и вставьте в отверстия пластиковые дюбели.
2. Выкрутите втулку из держателя и закрепите её с помощью шурупа 4x30 мм, как показано на рисунке 1.




Рис. 1.

3. Накрутите держатель на втулку, как показано на рисунке 2, и вставьте трос в цанговый зажим, как показано на рисунке 3.




Рис. 2.




Рис. 3.

4. Закрепите таким же образом три остальных троса.

5. Свободный конец троса проденьте через отверстие в фиксаторе, а затем через отверстие в кронштейне (кронштейнах) светильника, как показано на рисунке 4.




Рис. 4.

6. Установите требуемую длину троса с помощью фиксатора. Для этого, свернув конец троса в петлю, ещё раз проденьте его через отверстие в фиксаторе, установите нужную длину подвеса и затяните 2 винта М3×8,5 мм на фиксаторе, как показано на рисунке 5.




Рис. 5.

7. Зафиксируйте таким же образом три остальных троса.
8. Закрепите светильник на кронштейне (кронштейнах), используя винты из комплекта крепления светильника.
9. Для демонтажа светильника нажмите на выступающие части цанговых креплений и вытащите тросы из держателей.